


POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2307_01	Data	03.07.2023
Numer zmiany	098		
Temat zmiany	Zmiana klasyfikacji oraz oznakowania.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	2-240 2-236 2-237 7-236 7-336 7-436 7-805 4-236 4-436 4-536 9-404 5-501 B02-R0005 2-271_R1	Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 30 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 60 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 120 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN ACCENT-300 TOTAL PROTEIN A-400 TOTAL PROTEIN A-800 TOTAL PROTEIN PRESTIGE 24i LQ TOTAL PROTEIN PRESTIGE 24i LQ TOTAL PROTEIN HC-TOTAL PROTEIN OS-TOTAL PROTEIN B50-TOTAL PROTEIN EQ TOTAL PROTEIN Liquick Cor-TOTAL PROTEIN BULK	
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input checked="" type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	<p>Zaktualizowano klasyfikację i oznakowanie odczynników TOTAL PROTEIN.</p> <p>Aktualne oznakowanie poniżej:</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin: 10px 0;">  <div> <p>1-REAGENT zawiera wodorotlenek sodu.</p> <p>Niebezpieczeństwo</p> <p>H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.</p> <p>H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.</p> <p>P280 Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy.</p> <p>P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.</p> <p>P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.</p> <p>P273 Unikać uwolnienia do środowiska.</p> </div> </div>		

Przyczyna zmiany	Spełnienie wymagań przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z uwzględnieniem dostosowań do postępu naukowo-technicznego (tzw. ATP) do Rozporządzenia CLP.
Wdrożenie zmiany	Lipiec 2023
Informacje dodatkowe	Odczynniki ze zmienionym oznakowaniem będą dostępne w sprzedaży od lipca 2023. Do wyczerpania stanów magazynowych w sprzedaży mogą być dostępne również produkty ze starym oznakowaniem. Od momentu otrzymania powiadomienia o zmianie należy postępować zgodnie z nowym oznakowaniem. Podczas pracy należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Zaktualizowana karta charakterystyki dostępna jest na stronie: https://cormay.com/strefa-klienta/dokumenty
Załączniki	Karta charakterystyki 51_04_01_059_04_MSDS_TOTAL_PROTEIN

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

Koordynator w Dziale Zapewnienia Jakości