

POWIADOMIENIE O ZMIANIE

Numer powiadomienia	PZ_2206_01	Data	28.06.2022
Numer zmiany	036		
Temat zmiany	Zmiana typu i koloru nakrętek kontroli CK-MB.		
Produkt	Numer katalogowy	Nazwa	
	5-183	CORMAY CK-MB CONTROL N	
	5-184	CORMAY CK-MB CONTROL P	
Kategoria zmiany	<input type="checkbox"/> surowce <input checked="" type="checkbox"/> opakowania <input type="checkbox"/> wytwarzanie	<input type="checkbox"/> kontrola jakości <input type="checkbox"/> informacje dostarczane z wyrobem <input type="checkbox"/> wyrób gotowy <input type="checkbox"/> inne	
Opis zmiany	<p>W piśmie PZ_2202_01 (z dnia 21.02.2022) informowaliśmy o zmianie typu i koloru zamknięcia fiolek CORMAY CK-MB CONTROL N i P.</p> <p>Jednak z powodu problemów z dostępnością fiolek z zaciskany kapslem zmuszeni jesteśmy do powrotu do zakręcanych fiolek.</p> <p>Fiolki z aluminiowym zaciskany kapslem i korkiem zmieniono na fiolki z gwintem i nakrętką.</p> <p>Nakrętki mają różne kolory w zależności od poziomu analitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CORMAY CK-MB CONTROL N: kolor biały, • CORMAY CK-MB CONTROL P: kolor czarny. 		
Przyczyna zmiany	Problemy dostępnością opakowań bezpośrednich u dostawcy.		
Wdrożenie zmiany	Sprzedaż produktów ze zmienionymi opakowaniami rozpocznie się od 01.07.2022 r.		
Informacje dodatkowe	<p>Powyższe zmiany nie mają wpływu na sposób wykonywania oznaczeń oraz funkcjonalność i stabilność kontroli.</p> <p>Przez okres przejściowy, w sprzedaży mogą być dostępne produkty z poprzednią wersją zamknięcia (do wyczerpania stanów magazynowych), jak i zestawy z nowym typem i kolorem nakrętek.</p>		
Załączniki	Załącznik 1: Zdjęcia poglądowe opakowań bezpośrednich ze zmienionym typem i kolorem zamknięcia.		

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tą zmianą prosimy o kontakt z Regionalnym Koordynatorem Sprzedaży.

X

Anna Smolira
Dział Zapewnienia Jakości